

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

27.09.2022 учетный № КНМ 37230061000203674376

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иваново, ул. Диановых, д. 8-а тел. (4932) 299-105, e-mail: 028@adminet.ivanovo.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

153009, Ивановская область, г. Иваново, ул. Диановых, д. 8А тел.: (4932) 29-91-60,
e-mail: und@37.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2303/135-37/5-П/АВП

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

Вручается: ЧАСТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЛИЦЕЙ ИСТОК»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения о проведении выездной проверки заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы - начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области - заместителя главного государственного инспектора Ивановской области по пожарному надзору подполковника внутренней службы Серова Владимира Вячеславовича от 21.03.2023 № 2303/135-37/5-П/РВП, в период с 09 ч 00 мин. «30» марта 2023 г. по 12 ч 00 мин «24» августа 2023 г. проведена плановая выездная проверка заместителем начальника отдела НМ ГО ЗНТ ЧС УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор Ивановской области по пожарному надзору) Зейналовым Кананом Гасым оглы; заместителем начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор Ивановской области по пожарному надзору) Усановым Антоном Сергеевичем; главным специалистом отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор Ивановской области по пожарному надзору)

надзору) Кирьяновым Владимиром Васильевичем; старшим инспектором отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор Ивановской области по пожарному надзору) Соловьевой Мариной Юрьевной в отношении частного общеобразовательного учреждения «Лицей Исток», расположенного по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, улица Ермака, дом 72/2, в ходе которого присутствовал директор ЧОУ «Лицей Исток» Михеева Мария Александровна

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Общие нарушения				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъезде к зданиям со стороны Отбельного переулка, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент №123-ФЗ), пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ)	01.07.2024	
2.	Декларация пожарной безопасности (регистрационный номер № 24401367-ТО-1462) составленная в отношении здания детского сада (Литера «Б») не соответствует утверждённой форме приказом МЧС России от 16.03.2020 №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» (далее - Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171)	ч. 6 ст. 64 Технического регламента №123-ФЗ; приложение № 2 к Приказу МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171	01.07.2024	
3.	В отношении здания школы (Литера А, А1, 2) не составлена декларация пожарной безопасности	ст. 64 Технического регламента №123-ФЗ	01.07.2024	
4.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в отношении не каждого здания	п. 2 ППР в РФ	01.07.2024	
5.	Руководитель организации не обеспечил внесение информации об обработке огнезащитными составами деревянных	п. 95 ППР в РФ	01.07.2024	

	конструкций в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
6.	Руководитель организации не обеспечил размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено».	п. 11 ППР в РФ	01.07.2024	
7.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено расположение мест для курения	пп. «д» п. 393 ППР в РФ	01.07.2024	
8.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.	пп. «и» п. 393 ППР в РФ	01.07.2024	
9.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии)	пп. «м» п. 393 ППР в РФ	01.07.2024	
10.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты	пп. «а» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
11.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств	пп. «б» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
12.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты)	пп. «в» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
13.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия	пп. «г» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
14.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за перекрывание сырьевых,	пп. «д» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	

	газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения			
15.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара	пп. «е» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
16.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны	пп. «з» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
17.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	пп. «и» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
18.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей	пп. «к» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
19.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	пп. «л» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
20.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах	пп. «м» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
21.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических	пп. «н» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	

	особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщении других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара			
22.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития	пп. «о» п. 394 ППР в РФ	01.07.2024	
23.	Подъезд пожарных автомобилей к зданию школы (Литера «А, А1, А2») не обеспечен со всех сторон	ст. 90 Технического регламента № 123-ФЗ; пп. «в» п. 8.1.1 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утверждён приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288 (далее - СП 4.13130); пп. «в» п. 8.1 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утверждённого приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288 (далее - СП 4.13130.2013)	01.07.2024	
24.	Ширина проезда для пожарной техники к зданию школы (Литера «А, А1, А2») менее 3,5 м (фактическая ширина составляет - 3,0 м)	ст. 90 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 8.1.4 СП 4.13130; п. 8.6 СП 4.13130.2013	01.07.2024	
25.	Ширина проезда для пожарной техники к зданию детского сада (Литера «Б») менее 3,5 м (фактическая ширина составляет от 2,7 м. до 3,0 м)	ст. 90 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 8.1.4 СП 4.13130; п. 8.1.4 СП 4.13130, п. 8.6 СП 4.13130.2013	01.07.2024	
26.	В здании детского сада (Литера «Б») отсутствует проектная документация на систему пожарной сигнализации	ч. 1 ст. 83 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
27.	В здании школы (Литера «А, А1, А2») отсутствует проектная документация на систему пожарной сигнализации	ч. 1 ст. 83 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
28.	В здании школы (Литера «А, А1, А2») отсутствует проектная документация на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
29.	В здании детского сада (Литера «Б») отсутствует проектная документация на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
30.	Органы управления прибора приемно-	ст. 4,5,6,54,83 Технического	01.07.2024	

	контрольного и управления пожарного не защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц в здании детского сада (Литера «Б»).	регламента № 123-ФЗ; п. 13.14.5 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 (далее - СП 5.13130.2009); п. Б.1.3. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее - ГОСТ Р 59638-2021); п. 5.12 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 484.1311500.2020)		
31.	Органы управления прибора приемно-контрольного и управления пожарного не защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц в здании школы (Литера «А, А1, А2»).	ст. 4, 5, 6, 54, 83 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009; п. Б.1.3. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 5.12 СП 484.1311500.2020	01.07.2024	
32.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в кабинете №9 первого этажа здания школы (Литера «А, А1, А2») (фактический уровень шума СОУЭ в кабинете №9– 51 дБА)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 (далее - СП 3.13130.2009), п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее - постановление Правительства № 1464), п. 54	01.07.2024	

		ППР в РФ		
33.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в кабинете №10 здания школы (Литера «А, А1, А2») (фактический уровень шума СОУЭ в кабинете №10 – 40 дБА, максимальный уровень звука СОУЭ – 43 дБА)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 12 постановления Правительства № 1464, п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
34.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в подсобном помещении кабинета №4 здания школы (Литера «А, А1, А2») (фактический уровень шума СОУЭ в подсобном помещении кабинета №4 – 40 дБА, максимальный уровень звука СОУЭ – 47 дБА)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 12 постановления Правительства № 1464, п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
35.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в кабинете №18 здания школы (Литера «А, А1, А2») (фактический уровень шума СОУЭ в подсобном помещении кабинета №4 – 45 дБА, максимальный уровень звука СОУЭ – 52 дБА)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 12 постановления Правительства № 1464, п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
36.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в кабинете №18 здания школы (Литера «А, А1, А2») (фактический уровень шума СОУЭ в подсобном помещении кабинета №4 – 45 дБА, максимальный уровень звука СОУЭ – 52 дБА)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 12 постановления Правительства № 1464, п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
37.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в столовой первого этажа здания детского сада (Литера «Б») (фактический уровень шума СОУЭ в столовой – 52 дБА)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 12 постановления Правительства № 1464, п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
38.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в группу «звездочка» первого этажа здания детского сада (Литера «Б») (фактический уровень шума СОУЭ в группе «звездочка» – 48 дБА)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 12 постановления Правительства № 1464, п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	

39.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в спальном помещении «Любознайки» второго этажа здания детского сада (Литера «Б») (фактический уровень шума СОУЭ в спальном помещении «Любознайки» – 51 дБА)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 12 постановления Правительства № 1464, п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
40.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в хранения спортивного инвентаря второго этажа здания детского сада (Литера «Б») (фактический уровень шума СОУЭ в помещении хранения спортивного инвентаря – 50 дБА)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 12 постановления Правительства № 1464, п. 54 ППР в РФ	01.07.2024	
Школа				
2 этаж				
41.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета № 15 менее 0,8 м (фактически 0,69 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п. 4.2.19 Свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утверждённого Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194 (далее - СП 1.13130), п. 4.2.5 Свода правил СП 13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171 (далее - СП 1.13130.2009)	01.07.2024	
42.	Ширина эвакуационного выхода из холла кабинета № 15 и кабинета №16 менее 0,8 м (фактически 0,78 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
43.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета № 19 менее 0,8 м (фактически 0,59 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
44.	Огнетушитель в холле 2 этажа (в левом крыле здания, около кабинета № 29) расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (фактически 1,76 м.).	п. 409 ППР в РФ	01.07.2024	
45.	На путях эвакуации у кабинета № 28 допущено размещение мебели (диван).	п.п б) п. 27 ППР в РФ	01.07.2024	
46.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета № 22 менее 0,8 м (фактически 0,75 м)	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
47.	Ширина эвакуационного выхода из методической библиотеки менее 0,8 м	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-	01.07.2024	

	(фактически 0,61 м).	ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009		
48.	В кабинете, расположенном рядом с методическим кабинетом, ширина эвакуационного входа в холл 2 этажа менее 0,8 м (фактически 0,59 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
49.	Ширина пути эвакуации по лестнице с 2 этажа на 1 этаж здания менее 1,2 м, фактически 1,16 м.	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
50.	Ковер, расположенный на путях эвакуации в левом крыле здания не закреплен к полу.	п. 31 ППР в РФ	01.07.2024	
1 этаж				
51.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета № 1 менее 0,8 м (фактически 0,72 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
52.	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала менее 0,8 м (фактически 0,68 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
53.	Ширина эвакуационного выхода из мужского туалета менее 0,8 м (фактически 0,7 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
54.	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки менее 0,8 м (фактически 0,7 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
55.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета № 6 менее 0,8 м (фактически 0,65 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
56.	Ширина эвакуационного выхода из помещения для приема пищи менее 0,8 м (фактически 0,64 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
57.	Ширина эвакуационного выхода из помещения кабинета № 9 менее 0,8 м (фактически 0,71 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
58.	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки 1 этажа на улицу (правое крыло здания) менее 1,9 м (фактически 1,8 м).	ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.18 СП 1.13130, п.4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
59.	Ковер, расположенный на путях эвакуации в левом крыле здания не закреплен к полу.	п.31 ППР в РФ	01.07.2024	
60.	Ширина эвакуационного выхода из холла пищеблока менее 0,8 м (фактически 0,67 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
61.	Ширина эвакуационного выхода из кухни в холл пищеблока менее 0,8 м (фактически 0,53 м).	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 Технического регламента № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
62.	На путях эвакуации из холла пищеблока допущено размещение мебели (шкаф).	п.п 6) п. 27 ППР в РФ	01.07.2024	
Детский сад				
1 этаж				

63.	Руководитель организации не обеспечил наличие на второй створке двери эвакуационного выхода, ведущего на лестничную площадку из помещения № 36, приспособления для самозакрывания.	ст. 4,5, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 14 ППР в РФ	01.07.2024	
64.	Огнетушитель в помещении под № 36 по плану строения расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса (фактически 2,04 м.).	п. 409 ППР в РФ	01.07.2024	
65.	Огнетушитель в помещении под № 17 по плану строения расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса (фактически 1,88 м.).	п. 409 ППР в РФ	01.07.2024	
66.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов вблизи выхода непосредственно наружу из помещения под № 17 по плану строения, не закреплены к полу.	ст. 4,5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 31 ППР в РФ	01.07.2024	
67.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из помещения под № 19 по плану строения	ст. 4,5,6,54,84 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного и введенного в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 173 (далее - СП 3.13130.2009)	01.07.2024	
68.	Допущено фиксирование самозакрывающейся двери в помещении под № 16 по плану строения в открытом положении	пп. «г» п. 27 ППР в РФ	01.07.2024	
69.	Руководитель организации не обеспечил наличие на второй створке двери эвакуационного выхода, ведущего на лестничную площадку из помещения под № 46 по плану строения, приспособления для самозакрывания.	ст. 4, 5,6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 14 ППР в РФ	01.07.2024	
70.	Огнетушитель в помещении под № 43 по плану строения расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса (фактически 1,81 м.).	п. 409 ППР в РФ	01.07.2024	
71.	Огнетушитель в помещении под № 19 по плану строения расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса (фактически 1,62 м.).	п. 409 ППР в РФ	01.07.2024	
72.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери эвакуационного выхода, ведущего на лестничную площадку из помещения под № 56 по плану строения, приспособления для самозакрывания.	ст. 4, 5,6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 14 ППР в РФ	01.07.2024	
73.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери эвакуационного выхода, ведущего на лестничную площадку из помещения под № 19 по плану строения, приспособлений для самозакрывания.	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 14 ППР в РФ	01.07.2024	
74.	На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая	ч.6, ст.134, табл. 28 Технического регламента	01.07.2024	

	показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов (Линолеум) путей эвакуации в помещении под № 28 по плану строения	№ 123-ФЗ; п.25 ППР в РФ		
75.	Ширина эвакуационного выхода из учебного класса под №47 по плану строения, с расчетным числом учащихся более 15 человек (фактически 18 человек), менее 0,9 м. (фактическая ширина - 0,56 м. Примечание: при использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.	ст. 4, 5, 6, 53 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 7.12.3 СП 1.13130, п. 8.2.3 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
76.	Ширина второго эвакуационного выхода из учебного класса под №47 по плану строения, с расчетным числом учащихся более 15 человек (фактически 18 человек), менее 0,9 м. (фактическая ширина - 0,56 м.)	ст. 4, 5, 6, 53 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 7.12.3 СП 1.13130, п. 8.2.3 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
77.	Ширина эвакуационного выхода под №41 по плану строения менее 0,8 м (фактическая ширина - 0,56 м)	ст. 4, 5, 6, 53 Технического регламента № 123-ФЗ; п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
78.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в коридоре первого этажа под №56 по плану строения менее 1,2 м. (фактическая ширина данного коридора равна 1,37 м, однако, вследствие одностороннего расположения двери, открывающейся из помещения под №30 по плану строения наружу в этот коридор, за ширину пути эвакуации принимается ширина коридора, уменьшенная на половину ширины полотна двери (ширина дверного полотна - помещения под №30 по плану строения - 0,7 м.). Таким образом, ширина горизонтального пути эвакуации составляет - 1,02 м.	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.4, п. 5.1.2 СП 1.13130, п. 4.3.3, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
79.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в коридоре первого этажа под №19 по плану строения менее 1,2 м. (фактическая ширина данного коридора равна 1,41 м, однако, вследствие одностороннего расположения двери, открывающейся из помещения под №28 по плану строения наружу в этот коридор, за ширину пути эвакуации принимается ширина коридора, уменьшенная на половину ширины полотна двери (ширина дверного полотна расположенного ближе к помещению №24 по плану строения - помещения под №28 по плану строения - 0,9 м.). Таким образом, ширина	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.4, п. 5.1.2 СП 1.13130, п. 4.3.3, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009	01.07.2024	

	горизонтального пути эвакуации составляет – 0,96 м.			
80.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в коридоре первого этажа под №19 по плану строения менее 1,2 м. (фактическая ширина данного коридора равна 1,41 м, однако, вследствие одностороннего расположения двери, открывающейся из помещения под №37 по плану строения наружу в этот коридор, за ширину пути эвакуации принимается ширина коридора, уменьшенная на половину ширины полотна двери (ширина дверного полотна – помещения под №37 по плану строения - 0,8 м.). Таким образом, ширина горизонтального пути эвакуации составляет – 1,01 м.	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.4, п. 5.1.2 СП 1.13130, п. 4.3.3, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
81.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в коридоре первого этажа под №19 по плану строения менее 1,2 м. (фактическая ширина данного коридора равна 1,41 м, однако, вследствие одностороннего расположения двери, открывающейся из помещения под №28 по плану строения наружу в этот коридор, за ширину пути эвакуации принимается ширина коридора, уменьшенная на половину ширины полотна двери (ширина дверного полотна расположенного ближе к лестничной клетке – помещения под №28 по плану строения - 0,7 м.). Таким образом, ширина горизонтального пути эвакуации составляет – 1,06 м.	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.4, п. 5.1.2 СП 1.13130, п. 4.3.3, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
2 этаж				
82.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5 и 8</u> Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 66.	п. 12 ППР в РФ	01.07.2024	
83.	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние на второй створке двери эвакуационного выхода, ведущего на лестничную площадку из помещения № 60, приспособлений для самозакрывания.	ст. 4, 5, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 14 ППР в РФ	01.07.2024	
84.	Дверь (люк) чердачного помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыто на замок.	п. 18 ППР в РФ	01.07.2024	
85.	На двери (люке) чердачного помещения в помещении № 58 не размещена информация о месте хранения ключей.	п. 18 ППР в РФ	01.07.2024	
86.	Огнетушитель в помещении № 58 расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса (фактически 1,89 м.).	п. 409 ППР в РФ	01.07.2024	
87.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из	ст. 4,5,6,54,84 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 5.3 СП	01.07.2024	

	помещения под № 72 по плану строения	3.13130.2009		
88.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из помещения № 70	ст. 4,5,6,54,84 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.07.2024	
89.	Огнетушитель в помещении № 75 расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса (фактически 1,78 м.).	п. 409 ППР в РФ	01.07.2024	
90.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 84 складского назначения. Примечание: после определения категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 84 складского назначения следует обеспечить соответствующий тип заполнения проема в противопожарной преграде	ч. 1, ч. 3 табл. 24, ст. 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 12, п. 25 ППР в РФ	01.07.2024	
91.	Огнетушитель в помещении № 81 расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса (фактически 1,76 м.).	п. 409 ППР в РФ	01.07.2024	
92.	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние на второй створке двери эвакуационного выхода, ведущего на лестничную площадку из помещения № 78а, приспособлений для самозакрывания.	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 14 ППР в РФ	01.07.2024	
93.	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние на двери эвакуационного выхода, ведущего на лестничную площадку из помещения № 70, приспособлений для самозакрывания.	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 14 ППР в РФ	01.07.2024	
94.	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние на второй створке двери эвакуационного выхода, ведущего на лестничную площадку из помещения № 70а, приспособлений для самозакрывания.	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 14 ППР в РФ	01.07.2024	
95.	Огнетушитель в помещении № 67 расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса (фактически 2,11 м.).	п. 409 ППР в РФ	01.07.2024	
96.	Из помещения № 66 отсутствует эвакуационный выход, соответствующий статье 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ст. 4, 6, п. 2 ч. 3 ст. 89 Технического регламента № 123-ФЗ	01.07.2024	
97.	Из помещения № 65 отсутствует эвакуационный выход, соответствующий статье 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ст. 4, 6, п. 2 ч. 3 ст. 89 Технического регламента № 123-ФЗ	01.07.2024	

	безопасности»			
98.	Из помещения № 61 отсутствует эвакуационный выход, соответствующий статье 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ст. 4, 6, п. 2 ч. 3 ст. 89 ФЗ-123	01.07.2024	
99.	Горизонтальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в помещении №66 по плану строения не имеют защиту от распространения пожара, а именно: в местах прохождения кабельных каналов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций	ч. 7 ст. 82 Технического регламента № 123-ФЗ	01.07.2024	
100.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости заполнения проема (противопожарной двери) помещения под №66 по техническому паспорту	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ.	01.07.2024	
101.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости перегородки складского помещения под № 66 по техническому паспорту	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ.	01.07.2024	
102.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости перекрытий между первым и вторым этажом под складским помещением № 66 по техническому паспорту	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ.	01.07.2024	
103.	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние устройства для самозакрывания противопожарной двери в помещении № 66.	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 14 ППР в РФ	01.07.2024	
104.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов (Линолеум) путей эвакуации в помещении № 67	ч.6, ст.134, табл. 28 Технического регламента № 123-ФЗ; п.25 ППР в РФ	01.07.2024	
105.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов для стен (обои) путей эвакуации в помещении № 67	ч.6, ст.134, табл. 28 Технического регламента № 123-ФЗ; п.25 ППР в РФ	01.07.2024	
106.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов (Линолеум) путей эвакуации в помещении № 72	ч.6, ст.134, табл. 28 Технического регламента № 123-ФЗ; п.25 ППР в РФ	01.07.2024	
107.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия	ч.6, ст.134, табл. 28 Технического регламента № 123-ФЗ; п.25 ППР в РФ	01.07.2024	

	полов (Линолеум) путей эвакуации в помещении № 78а			
108.	Помещение под №68 по плану строения предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек не имеет второго эвакуационного выхода (фактическая – 18 человек)	ст. 4, 5, 6, 53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 5.1.3 СП 1.13130, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
109.	Помещение групповой ячейки, расположенной на втором этаже над вестибюлем, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек не имеет второго рассредоточенного эвакуационного выхода (фактическая – 18 человек)	ст. 4, 5, 6, 53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 5.1.3 СП 1.13130, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
110.	Ширина эвакуационного выхода, расположенного между помещениями под №62 и №64 по плану строения менее 1,2 м (фактическая ширина – 0,68 м).	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п.4.2.19 СП 1.13130, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
111.	Дверь эвакуационного выхода из помещения под №77 по плану строения, открывается не по направлению выхода из помещения.	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130, п.4.2.6 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
112.	Эвакуационные выходы из помещения под №77 по плану строения расположены не рассредоточено	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.2.16 СП 1.13130; п. 4.2.4 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
113.	При эксплуатации эвакуационного пути из помещения №77 по плану строения, допускается размещение различных предметов (детских игрушек, мебели и др. предметов) препятствующих эвакуации людей из помещения	ст. 4,5,6,53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; пп. «б» п. 27 ППР в РФ	01.07.2024	
114.	Дверь эвакуационного выхода из помещения под №86 по плану строения, открывается не по направлению выхода из помещения.	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130, п.4.2.6 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
115.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 86 по плану строения менее 1,2 м (фактическая ширина – 0,75 м) при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек (фактически 20 человек).	ст. 4, 5, 6, 53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
116.	Горизонтальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в помещении №84 по плану строения не имеют защиту от распространения пожара, а именно: в местах прохождения кабельных каналов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций	ч. 7 ст. 82 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 15 ППР в РФ	01.07.2024	
117.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости перегородки складского помещения под № 84 по техническому паспорту	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ.	01.07.2024	
118.	На объекте защиты не хранятся	ст. 4, 6, 88 Технического	01.07.2024	

	документация, подтверждающая пределы огнестойкости перекрытий между первым и вторым этажом под складским помещением № 84 по техническому паспорту	регламента № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ.		
119.	Высота эвакуационного выхода из помещения №74 по плану строения в свету менее 1,9 м. (фактическая высота – 1,87 м). Примечание: при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность.	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130, п.4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
120.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 73 складского назначения. После определения категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 73 складского назначения следует обеспечить соответствующий тип заполнения проема в противопожарной преграде	ч. 1, ч. 3 табл. 24, ст. 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ	01.07.2024	
121.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости перегородки складского помещения (инвентарной) под № 74 по техническому паспорту	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ.	01.07.2024	
122.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости перекрытий между первым и вторым этажом под складским помещением (инвентарной) № 74 по техническому паспорту	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ.	01.07.2024	
123.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 74 складского назначения. После определения категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 74 складского назначения следует обеспечить соответствующий тип	ч. 1, ч. 3 табл. 24, ст. 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ	01.07.2024	

	заполнения проема в противопожарной преграде			
124.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости перегородки складского помещения (инвентарной) под № 73 по техническому паспорту	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ.	01.07.2024	
125.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости перекрытий между первым и вторым этажом под складским помещением (инвентарной) № 73 по техническому паспорту	ст. 4, 6, 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ.	01.07.2024	
126.	Ширина маршей лестницы пути эвакуации по лестнице под №57 и №17 по плану строения с 1 этажа на 2 этаж здания детского сада менее 1,2 м, фактическая ширина 1,03 м.	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 123-ФЗ, п.4.4.1 СП 1.13130; п. 4.4.1 СП 1.13130.2009; п. 33 Противопожарных норм, строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест Н 102-54, утверждённый государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 4.11.1954 г. по поручению Совета Министерства СССР (далее - Н 102-54)	01.07.2024	
127.	Ширина маршей лестницы пути эвакуации по лестнице под №75 и 43 по плану строения с 1 этажа на 2 этаж здания детского сада менее 1,2 м, фактическая ширина - 0,99 м.	ст. 4, ст.5, ст.6, ст.53, ст.89 123-ФЗ, п.4.4.1 СП 1.13130; п. 4.4.1 СП 1.13130.2009; п. 33 Н 102-54	01.07.2024	
Подвал				
128.	На двери ведущей в подвал отсутствует информация о месте хранения ключей	п. 18 ППР в РФ	01.07.2024	
129.	Допущено хранение под лестничным маршем предметов, выполненных из горючих материалов	ст. 4, 6, 88 Технического регламента №123-ФЗ; пп. «ю» п. 16 ППР в РФ	01.07.2024	
130.	Допущено использование подвального помещения № 9 для хранения мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	01.07.2024	
131.	Допущено использование подвального помещения № 12 для хранения мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	01.07.2024	
132.	Допущено использование подвального помещения № 7 для хранения мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	01.07.2024	
133.	В помещении № 7 допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника	п/п «в» п. 35 ППР РФ	01.07.2024	
134.	Допущено использование подвального помещения № 5 для хранения мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	01.07.2024	
135.	В помещении под №10 по плану строения допущено размещения организация мастерской	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	01.07.2024	
136.	Помещение под № 8 по плану строения не оборудовано системой пожарной сигнализации	ст. 4,5,6, 54, 83 Технического регламента №123-ФЗ; п. 3, 5, приложение 1 пп. 11	01.07.2024	

		постановления Правительства №1464		
137.	Помещение под № 2 по плану строения не оборудовано системой пожарной сигнализации	ст. 4,5,6, 54, 83 Технического регламента №123-ФЗ; п. 3, 5, приложение 1 пп. 11 постановления Правительства от № 1464	01.07.2024	
138.	Высота эвакуационного выхода из помещения №74 по плану строения в свету менее 1,9 м. (фактическая высота – 1,87 м). Примечание: при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность.	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130, п.4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
139.	Высота горизонтального участка пути эвакуации между помещениями под №11 и №12 по плану строения в свету, менее 2 м. (фактическая высота – 1,76 м)	ст. 4,5,6,53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
140.	Высота горизонтального участка пути эвакуации между помещениями под №9 и №12 по плану строения в свету, менее 2 м. (фактическая высота – 1,87 м)	ст. 4,5,6,53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
141.	Высота горизонтального участка пути эвакуации между помещениями под №10 и №9 по плану строения в свету, менее 2 м. (фактическая высота – 1,69 м)	ст. 4,5,6,53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
142.	Высота горизонтального участка пути эвакуации между помещениями под №6 и №9 по плану строения в свету, менее 2 м. (фактическая высота – 1,7 м)	ст. 4,5,6,53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
143.	Высота эвакуационного выхода, ведущего в лестничную клетку под №1 по плану строения в свету менее 1,9 м. (фактическая высота – 1,8 м).	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130, п.4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
144.	Вследствие расположения металлической трубы высота горизонтального участка пути эвакуации в помещении под №6 по плану строения в свету, менее 2 м. (фактическая высота – 1,9 м). Примечание: в местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м требуется предусматривать обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей.	ст. 4,5,6,53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
145.	Высота эвакуационного выхода, между помещениями под №1 и №5 по плану строения в свету менее 1,9 м. (фактическая высота – 1,6 м).	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130, п.4.2.5 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
146.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 7 складского назначения.	ч. 1, ч. 3 табл. 24, ст. 88 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ	01.07.2024	

	Примечание: после определения категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с <u>главами 5 и 8</u> Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 7 складского назначения следует обеспечить соответствующий тип заполнения проема в противопожарной преграде			
147.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия в месте пересечения противопожарной преграды вентиляционным отверстием и электрическим проводами в помещении под №7 по плану строения	ч. 7 ст. 82 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 15 ППР в РФ	01.07.2024	
148.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в лестничной клетке под №1 по плану строения в свету, менее 2 м. (фактическая высота – 1,59 м)	ст. 4,5,6,53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.07.2024	
149.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в лестничной клетке под №1 по плану строения в свету, менее 2 м. из - за металлической трубы, расположенной в лестничной клетке (фактическая высота уменьшилась до – 1,69 м)	ст. 4,5,6,53,89 Технического регламента № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Фирменер ЧОУ, Лица, Итого 4
Михайлов И.И. 24.08.23

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заместитель начальника отдела НМ ГО ЗНТ ЧС УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ивановской области
(государственный инспектор Ивановской области по
пожарному надзору) Зейналов К.Г.О

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

